

Verslag bewonersavond speelplek Hof van Holland Zaandam op 15 oktober 2019

Aanwezig waren 8 kinderen en 4 ouders

Kinderen en ouders ervaren de huidige speelplek als matig in speelmogelijkheden. De schommel wordt het beste gebruikt en de zandbak helemaal niet. De huidige ondergrond van rubber tegels is slecht en zit vol naden en rommel.

De kinderen vinden schommelen, klauteren en een draaimolen belangrijk. Spelen met combitoestellen heeft voorkeur.

De beheerder ziet graag dat met een renovatie alle toestellen aan de kant van het pad komen waar nu de schommel staat. Aan de andere kant van het pad is een hondenuitrenveld en dat is geen goede combinatie.

De kinderen en ouders hebben een aantal wensen.

- Dubbele schommel
- Dubbel duikelrek van 1,2 en 1,5 meter
- Voorkeur combitoestel, maar met trap en glijbaan en handgrepen en klimmogelijkheden
- Huisje voor de kleintjes om winkeltje te spelen
- Glijbaan
- Wip wap
- Draaitoestel

Ontwerppunten van Cees Fleur

1. Speeltoestellen aan 1 zijde van het pad
2. 2 Bomen in gras bij plaatsen
3. Zandbak weg
4. Combitoestel
5. Hergebruik glijbaan op heuvel van kunstgras?
6. Ondergrond kunstgras met kleurige stippen