

Archieftekst van vóór dec 2022

Parkeren Saenredamstraat

Wij gaan de parkeervakindeling in de Saenredamstraat aanpassen. Op dit moment staan er in de Saenredamstraat verschillende bomen in de parkeervakken. Hiervoor is gekozen om zo goed mogelijk gebruik te maken van de ruimte. Om het parkeren tegen een boom aan te voorkomen gaan we de parkeervakindeling aanpassen.

Ter hoogte van de bomen gaan wij met witte stenen aangegeven dat hier niet geparkeerd kan worden. De ruimtes tussen de bomen worden parkeerstroken zonder parkeervakindeling. Zo maken we nog steeds goed gebruik van de beperkte ruimte en kunnen we de bomen behouden.

Kliko aanbiedplaats

We gaan in de gehele wijk de plekken voor de rolcontainers middels een tegel weer aangeven. In het ontwerp waren deze niet meegenomen.



Drempels

Verder gaan we, op verzoek van meerdere bewoners, de drempels in de Saenredamstraat en Van Ostadestraat weer terug brengen. Ook deze waren niet in het ontwerp opgenomen. Ook de Nicolaes Maesstraat krijgt een drempel [update 10-9-2021].

Vleermuisonderzoek

In maart 2020 is de wijk Schilderbuurt geïnventariseerd op de (mogelijke aanwezigheid) van beschermde dieren en planten.

Hieruit bleek dat in het verleden diverse soorten vleermuizen in de wijk zijn waargenomen. In een aantal van de aanwezige bomen bevinden zich holten en gaten waarin vleermuizen kunnen zitten.

De vleermuis is een beschermde diersoort waar we mogelijk rekening mee moeten houden bij de werkzaamheden.

Om goed vast te stellen of en waar er vleermuizen zijn, is het onderzoek 's avonds en 's nachts uitgevoerd.

Dit onderzoek is tussen april tot oktober 2020 diverse malen uitgevoerd door het adviesbureau Van der Goes en Groot. Bij het werk dragen de veldwerkers zoveel mogelijk gele hesjes. Ze hebben een brief bij zich met uitleg van het werk.